

OPTIM DESIGN SRL - Sibiu

Către MBM Service SRL

Stimate domnule director,

Va mulțumim pentru interesul manifestat pentru procedura de achiziție masă de tăiere pe care o derulăm.

Referitor la clarificarea pe care ne-ați solicitat-o facem precizarea că pentru viteza de rotația a axului pentru scula de tăiere se solicită ca acest parametru să fie de **minim 50000 rotații pe minut**. Valoarea este corectă în documentația publicată (viteza de rotație minim 50.000 rpm).

Cu stimă,

Valerntin Ciocan

Administrator